

БЕТОН ТОВАРНИЙ



КЛАС / МАРКА	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ДСТУ Б.В.2.7.176:2008	РУХЛИВІСТЬ (ОСАДКА КОНУСА)	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
B7,5 M100		P2 (5-9 см)	3300
		P3 (10-15 см)	2940
		P4 (16-20 см)	3020
B10 M130		P2 (5-9 см)	уточнюйте у менеджера
		P3 (10-15 см)	уточнюйте у менеджера
		P4 (16-20 см)	уточнюйте у менеджера
B10 M150	C8/10	P2 (5-9 см)	3350
		P3 (10-15 см)	3485
		P4 (16-20 см)	3630
B15 M200	C12/15	P2 (5-9 см)	3670
		P3 (10-15 см)	3750
		P4 (16-20 см)	3880
B20 M250	C16/20	P2 (5-9 см)	3875
		P3 (10-15 см)	3880
		P4 (16-20 см)	4000
B25 M300	C20/25	P2 (5-9 см)	4000
		P3 (10-15 см)	4230
		P4 (16-20 см)	4310
B25 M350	C20/25 W4	P2 (5-9 см)	4050
		P3 (10-15 см)	4280
		P4 (16-20 см)	4360
B30 M400	C25/30 W6 F100	P2 (5-9 см)	4350
		P3 (10-15 см)	4500
		P4 (16-20 см)	4550
B35 M450	C30/35 W8 F200	P2 (5-9 см)	4500
		P3 (10-15 см)	4750
		P4 (16-20 см)	4850
B40 M500	C32/40 W10 F200	P2 (5-9 см)	4800
		P3 (10-15 см)	5050
		P4 (16-20 см)	5200

ЦЕМЕНТНИЙ РОЗЧИН

Найменування	M75	M100	M150	M200
P-8	2500	2800	3250	3850
P-12	2600	2900	3375	3975



rockside.ua

ГАРАНТІЯ

НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО
МАЮТЬ НАДОЛІКИ,І, ВІДПОВІДНО, НЕ
ПОТРАПЛЯЮТЬ ПІД ДІЮ ГАРАНТІЙНИХ
ЗАБОВ'ЯЗАНЬ БЕТОННІ ВИРОБИ:

- з відхиленнями у розмірах і зовнішньому вигляді, які допускаються відповідними державними стандартами;
- з вапняковими «висолами» (білим нальотом) на поверхні бетонних виробів, які неминуч зникають під впливом атмосферних опадів і механічного стирання в процесі експлуатації протягом трьох років;
- з відхиленнями у кольорі, спричиненими різними відтінками сировини, що застосовується у виробництві;
- з мікротріщинами, поява яких викликана скороченням бетону в процесі дозрівання бетонних виробів;
- з потертостями лицевої поверхні бетонних виробів;
- вироби, колір яких змінився природним шляхом у результаті експлуатації бетонних виробів;
- виробництво бруківки з поверхнею колор-мікс передбачає унікальну технологію змішування бетонів різних кольорів, що призводить до різної колористики кожного елемента.

НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО
МАЮТЬ НАДОЛІКИ,І, ВІДПОВІДНО, НЕ
ПОТРАПЛЯЮТЬ ПІД ДІЮ ГАРАНТІЙНИХ
ЗАБОВ'ЯЗАНЬ БЕТОННІ ВИРОБИ:

- помилки клієнта або підрядної організації у процесі замощення або у виконанні основи під вироби, або помилки клієнта у виборі типу бетонного виробу (не врахуванні передбачуваних навантажень, що спричинило дію на покриття з бетонних виробів тиску, більшого від допустимого);
- виконання робіт, пов'язаних із монтажем бетонних виробів, з порушенням відповідної технології;
- використання клієнтом придбаних бетонних виробів не за їх призначенням і без врахування їх властивостей;
- неправильного транспортування або складування;
- пошкодження захисного шару бетонних виробів металевими предметами, застосування солі або інших реагентів;
- стихійного лиха та інших непередбачуваних явищ.

СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ

